

# SERVICE BULLETIN

## GGP KUNDENSERVICE

Nr.: RO-001

Datum: 27/01/2009

Seite 1 von 2

Priorität

dringend

wichtig


zur Information

**Betrifft: Rasenmäher Traktoren 102er und 122er Schnittbreite 2WD und 4WD Bj. 2009 Seriennummer < 318849**

**Bei wenigen Geräten könnten folgende Mängel auftreten:**

- 1. zu großes Axialspiel in der Lenksäule**
- 2. schwergängige Lenkung**

Zu 1) Um das Spiel einzustellen bitten wir Sie eine zusätzliche Scheibe (12,2x18x1) Art. : 12520032/0, zwischen dem Lagerball und der vorhandenen Unterlegscheibe zu montieren.



Zu 2) Im Falle einer schwergängigen Lenkung bitten wir um Nachschmierung wie folgt:

Entfernen Sie den Sicherungsbügel am Kugelkopf und trennen Sie Kugelkopf und Pfanne. Schmieren Sie bitte den Kugelkopf.



# SERVICE BULLETIN

## GGP KUNDENSERVICE

Nr.: RO-001

Datum: 27/01/2009

Seite 2 von 2

Schmieren Sie zusätzlich die Laufflächen (Untere und Obere) des Zahnkranzes indem Sie die Muttern lösen und die Konterplatte leicht anwinkeln.



Richten Sie beim Zusammenbau die beiden Markierungen auf dem Zahnrad und Zahnkranz gegeneinander aus. Beide Pfeile stehen zueinander.



Bitte beachten Sie bei der Montage ein leichtes Spiel an den Laufflächen Zahnkranz und den Sicherheitsbügel am Kugelkopf.

Bei allen Aufsitzern mit einer Seriennummer höher als 318850 wurden diese Arbeiten bereits ausgeführt.

Mit freundlichen Grüßen  
GGP Kundenservice